

【別添①】対策一覧表(小・中学校)

学校名	通し番号	番号 (学校別)	住所・箇所名		通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者	対策実施状況
芽室小学校	11	①	東3条南3丁目交差点(学校南西角)	芽室町東3条南3丁目	・登下校時の児童の使用度が非常に高く、冬季に雪山があり南北に渡る際に車が見えにくく危険。	①交差点付近に高く積まれた雪山については、カット排雪等を行い、雪山が道道用地内の場合は、道道管理担当課と雪山除去等の協議を行う。	①町(町道管理担当課)	実施済
	12	②	中美生芽室線交差点	芽室町東2条南4丁目付近交差点	・見通しが悪く子どもが目視しづらい。	①町の交通指導員による指導を行う。 ②冬期間において、交差点付近に高く積まれた雪山で視認性が悪い場合は、カット排雪等を行う。	①町(防犯・交通安全担当課) ②町(町道管理担当課)	実施済
上美生小学校 上美生中学校	26	①	上美生4線	道道清水大樹線55号	・歩道があるが、ひび割れがひどく草も伸びることから、通行しにくい。	②道路路肩や法面から延びる草等の草刈りのほか、歩道上の草刈りについて道道管理担当課へ要望を行う。	②町(町道管理担当課)	実施済